

Checkliste 'abandon ship'

- Beiboot zu Wasser lassen
- gelber Peli mit Papieren, Telefonen, Geld (Fach unter Kartenplotter)
- orangener Peli mit Computer (in Sitzbank)
- Seenotsignale, Pistole, Munition (in Sitzbank)
- Mineralwasser
- Lebensmittel (Kekse, Brot)
- kleine Funkgeräte + alle Akkus
- Trockentauchanzüge, Handschuhe, Kopfhäuben
- Medikamente Bert
- Bordapotheke
- Segel als Notbesegelung für Beiboot
- Leinen
- Reserveschwimmwesten
- Benzinkanister (fertig gemischt)